



# 危险废物污染防治责任信息公开

| 序号 | 危险废物名称 | 危险废物代码     | 危害特性           | 产生环节                      | 去向     | 责任人 |
|----|--------|------------|----------------|---------------------------|--------|-----|
| 1  | 铁矾渣    | 321-005-48 | 毒性             | 浸出车间沉矾二次压滤产生。             | 厂内综合利用 | 刘国强 |
| 2  | 铜钴渣    | 321-008-48 | 毒性             | 净液车间采用锌粉—铈盐三段净化工艺产生。      | 委托处置   | 刘国强 |
| 3  | 锌浮渣    | 321-009-48 | 毒性             | 熔铸车间阴极锌熔铸产生的熔铸浮渣。         | 厂内综合利用 | 张保鸿 |
| 4  | 氧化锌浸出渣 | 321-010-48 | 毒性             | 氧化锌车间浸出处理产生的氧化锌浸出渣。       | 委托处置   | 于云良 |
| 5  | 表冷器尘   | 321-014-48 | 毒性             | 焙砂制备车间集（除）尘装置收集的粉尘。       | 委托处置   | 于云良 |
| 6  | 铅银渣    | 321-021-48 | 毒性             | 浸出车间高浸二次压滤产生。             | 厂内综合利用 | 刘国强 |
| 7  | 废水处理污泥 | 321-022-48 | 毒性             | 铅锌冶炼烟气净化产生的污酸除砷处理过程产生的砷渣。 | 填埋场填埋  | 王向东 |
| 8  | 废矿物油   | 900-217-08 | 毒性             | 机械设备润滑过程中产生的废润滑油。         | 委托处置   | 纪亚东 |
| 9  | 焦油渣    | 451-001-11 | 毒性             | 煤气生产行业煤气净化过程中产生的煤焦油渣。     | 委托处置   | 于云良 |
| 10 | 煤焦油    | 451-003-11 | 毒性             | 煤气生产过程中煤气冷凝产生的煤焦油。        | 委托处置   | 于云良 |
| 11 | 离子交换膜  | 900-015-13 | 毒性             | 水处理过程中废弃的离子交换树脂、离子选择性膜。   | 委托处置   | 马前勇 |
| 12 | 废蓄电池   | 900-052-31 | 毒性             | 设备更换。                     | 委托处置   | 纪亚东 |
| 13 | 废弃沾染物  | 900-041-49 | 腐蚀性,易燃性,反应性,毒性 | 皮弃包装物、容器、过滤吸附介质。          | 委托处置   | 纪亚东 |
| 14 | 有机溶剂   | 900-047-49 | 毒性             | 化验室化验产生。                  | 委托处置   | 王志伟 |
| 15 | 废触媒    | 261-173-50 | 毒性             | 二氧化硫氧化生产硫酸过程中产生的废催化剂。     | 委托处置   | 纪亚东 |

## 管理责任制

1. 认真贯彻国家有关危险废物环境污染防治的法律、法规、政策和标准，并组织员工学习。
2. 产生的危险废物禁止向环境倾倒、堆置、禁止将危险废物混入非危险废物中贮存、转移和处置。
3. 按所产生危险废物的种类、数量、去向及处置方式做好记录，及时有效处理危险废物。
4. 做好“三防”措施，设置专人管理，危险废物场所设置醒目标识。
5. 按公司制定的危险废物管理计划，尽量减少危险废物产生量及危害性。

## 应急措施

一旦出现事故，现场人员应立即报告主管领导，主管领导接到通知后要做好先期处置工作，有人员受伤情况要先救人，根据现场情况进行急救，并迅速就医。抢修人员穿戴好劳动防护用品，严格按照危废管理制度和应急救援预案进行处置。

危险废物在转运过程中如发生散落，应及时组织人员清理清扫。

消防电话:119 急救电话:120 公司应急电话:0479-2202277